出火等建物概要	木造平屋建住宅
焼損程度	全焼
出火原因	調査中
事例の概要等 （関係者等の行動状況等）	寝室で寝ていた住人の男性が、台所に設置されていた住宅用火災警報器の音で目を覚ますと、部屋中に煙が充満し布団の足下付近から炎が上がっているのを発見した。洗面器に水を貯め初期消火を試みるも消火できず、玄関から外に避難し、近所の家に駆け込み119番通報を依頼した。 初期消火には失敗したが、屋外に避難しケガ等はなし。
住宅用火災警報器の設置・維持管理状況等	所有者が設置していたが、設置時期については不明。点検未実施。
特記事項	なし。