

R7年度 玉野市通学路危険個所一覧表

令和8年3月時点

通し番号	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	田井小学校	玉野市田井1丁目付近 (田井みなと公園の北側)	車が十分に速度を落とさず通り抜けるため大変危険。歩行者や子どもへの事故の恐れがある。	減速の法定外表示、中央破線設置	玉野市	対応済
2	築港小学校	玉野市築港5丁目付近 (玉野高校北側)	スピードを出す自動車・自転車があるため、事故に遭う可能性がある。	グリーンベルトの設置	玉野市	対応済
3	宇野小学校	玉野市宇野1~3丁目付近 (宇野自転車道線)	交通量が非常に多いため接触等の事故の危険性がある。	「歩行者」「自転車」の路面表示	玉野市	対応済
4	宇野小学校	玉野市宇野8丁目20番地付近 (宇野自転車道線トンネル付近)	垂れている木が歩行者、登下校中の児童生徒に当たる可能性がある。	伐採	玉野市	対応済
5	玉小学校	玉野市玉4丁目16付近	横断歩道はあるが、信号がなく、交通量も多いため危険である。	パトロール・取締りの実施	警察	対応中
6	玉小学校	玉野市玉4丁目2付近	歩道幅が狭いため、自転車通学の生徒と通勤者のすれ違いが困難で危険。	修繕工事	玉野市	対応済
7	玉原小学校	玉野市玉原2丁目8付近 (玉原小学校前)	「止まれ」の標示が薄くなっている。	道路標示の引き直し	警察	R8年度 対応予定
8	日比小学校	玉野市和田3丁目28付近	側溝に大きな溝ができており、歩行者がつかずいて転倒・負傷する恐れがある。	側溝の割れを修繕	玉野市	対応済
9	後閑小学校	玉野市後閑1丁目付近 (後閑中央公園)	見通しのよい直線道路上にある広い交差点で、交通量が多く、横断が危険である。	パトロール・取締りの実施	警察	対応中
10	荘内小学校	玉野市用吉付近 (宇藤木交差点西側)	鉄板の橋のため、転倒の恐れがある。	滑り止め塗装	玉野市	対応済
11	荘内小学校	玉野市迫間付近 (セブンイレブン迫間店南側公園付近)	白線がなく児童生徒が広がって歩くと、事故に繋がる可能性がある。	区画線(白線)設置	玉野市	対応済
12	荘内小学校	玉野市迫間 迫間橋南側付近 (県道427号(迫間線)沿いの河川横)	草の丈が伸びてしまっていて運転手の死角となり、児童生徒が見えずに、大変危険な状態である。	伐採	玉野市	対応済
13	荘内小学校	玉野市長尾577付近 (ファミリーマート玉野長尾店横交差点)	交通量が多く、複数方向から車が進入する交差点。横断歩道はあるものの、子どもだけで安全に横断するのは危険。	パトロール・取締りの実施	警察	対応中

14	八浜小学校	玉野市八浜町八浜160-4付近 (ファミリーマート玉野長尾店横交差点)	迂回路として通行する車が増えている一方で、交差点に一時停止の表示がなく、車両が減速せずに進入してくるため、非常に危険な状況となっている。	破線停止線設置	玉野市	対応済
15	八浜小学校	玉野市八浜町波知27-8付近 (八浜小学校南側)	登校時には通勤車両が迂回路として使用している。また、路側帯の白線も消えているため危険な状況である。	区画線(白線)引き直し	玉野市	対応済
16	八浜小学校	玉野市八浜町八浜付近 (たなべ内科南西側の三叉路)	横断歩道の塗装が薄れており、ほとんど消えている箇所もある。	横断歩道の引き直し	警察	対応済
17	八浜小学校	玉野市八浜町八浜1488付近 (八浜認定子ども園の北側、河川沿いの道路)	雑草が視界や歩行を妨げ、事故につながる恐れがある。	伐採	玉野市	対応済
18	大崎小学校	玉野市東七区1-2付近 (大崎認定子ども園の西側、河川沿いの道路)	パイプガードの4本目がいないため、子供が落ちる危険性がある。	嵩上げコンクリートの施工	玉野市	対応済
19	大崎小学校	玉野市東七区3-3付近 (大崎小学校南側石橋と405号交差点付近)	雑草が視界や歩行を妨げ、事故につながる恐れがある。	伐採	玉野市	対応済
20	大崎小学校	玉野市東七区1-2付近 (大崎認定子ども園南側、河川沿い自転車道)	河川の雑草が自転車道にまで伸びており、大変危険である。	伐採	玉野市	対応済
21	大崎小学校	玉野市東七区244付近 (玉野光南高校南側、河川沿いの道路)	コンクリートが割れて、滑りやすい状態。また、割れた個所に躓いて転ぶ危険性がある。	コンクリートの修繕	玉野市	対応済
22	大崎小学校	玉野市東七区1771付近 (千両街道沿いの道路)	通学路沿いの草が大きく伸び、歩行時に足元が見えにくく危険な状態となっている。	伐採	玉野市	対応済
23	大崎小学校	玉野市八浜町大崎430-12付近	横断歩道はあるが、信号がなく、交通量も多いため、大変危険である。	パトロール・取締りの実施	警察	対応中
24	宇野中学校	岡山県玉野市宇野2丁目31-4付近	夕方、電灯が少なく、暗い。	電灯設置	玉野市	対応済
25	玉中学校	玉野市奥玉1丁目28付近 (玉中学校南側道路)	道路沿いに大木があり、倒れて児童生徒に当たる可能性がある。	伐採	玉野市	対応済
26	玉中学校	玉野市奥玉3丁目13付近	道路沿いに大木があり、倒れて児童生徒に当たる可能性がある。	伐採	玉野市	対応済
27	玉中学校	岡山県玉野市玉1丁目付近	道路沿いに大木があり、倒れて児童生徒に当たる可能性がある。	伐採	玉野市	対応済
28	山田中学校	玉野市沼49付近 (交差点)	T字路になっていて、とても見通しが悪い。車が急に曲がってきたりすると非常に危ない。	交差点マーク及び標識を設置	玉野市	対応済

29	山田中学校	玉野市後閑1940付近	桜の木が倒れて、児童生徒に当たる可能性がある。	伐採	玉野市	対応済
30	山田中学校	岡山県玉野市胸上・県道74号線(倉敷飽浦線)沿いの海岸側道路付近	視界を遮るぐらい木が生い茂っており、大変危険である。	伐採	岡山県	対応済
31	荘内中学校	玉野市木目1373付近 (荘内中学校北東側歩道)	オレンジポールが折れており、誤って車両が入ってくる危険性がある。	オレンジポールを修繕	玉野市	対応済
32	荘内中学校	玉野市用吉付近 (荘内市民センター西側用水路との交差部分)	草の丈が伸びてしまっって運転手の死角となり、児童生徒が見えずに、大変危険である。	伐採	玉野市	対応済
33	荘内中学校	玉野市滝3付近 (鴨川沿いの自転車道)	自転車道の舗装の損傷により、自転車通学の生徒が転倒する危険性が高まっている。	アスファルトの補修工事	玉野市	対応済
34	荘内中学校	玉野市木目1373付近 (荘内中学校東側道路)	「自転車」の標示が薄くなっている。	道路標示の引き直し	玉野市	対応済
35	八浜中学校	玉野市東七区244付近 (玉野光南高校北東側、県道405号道路)	木が生い茂っており、生徒の通学の妨げになる。	伐採	岡山県	対応済
36	東児中学校	玉野市下山坂1345付近 (中間峠山頂付近)	中間峠山頂付近において、歩道脇にある劣化した配水管等から雨の日は水が噴き出すなど、歩道の通行に支障を来している。	修繕工事	岡山県	対応済
37	東児中学校	玉野市梶岡819付近 (県道217号道路)	急な下り坂で自転車のスピードが上がり、転倒の危険性がある。	視線誘導標(ポストコーン)を設置	岡山県	対応済